



- 技术要求
1. 零件焊接必须平整，焊接后不得变形。
  2. 焊缝须均匀、平整，不得有气孔、夹渣等缺陷。
  3. 清除焊渣，上平面焊缝须磨平。

				出料口法兰			MS400-02-02-2	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	重量	比例
设计			标准化				4.7	1:4
校对	李连通		批准					
审核	秦海波							
工艺	刘飞		日期		共	张	第	张
								德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国