



技术要求:

1. 焊缝要求美观, 外表无焊渣.
2. 门面要求平整, 门边折边, 焊缝打磨平,
3. 去毛刺, 锐边倒钝.
4. 四周橡胶板用801胶粘贴在门内, 粘贴面清理干净.

序号	图号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
6		橡胶板4X30	2				
5	N-TGD400.1.2.1.1-2	压板	2		0.45		借用件
4		圆钢12	2	Q235-A	0.8		
3		橡胶板4X30	2				
2	N-TGD400.1.2.1.1-1	铰链板 $\delta$ 4	2	Q235-A	0.62		借用件
1		钢板3X364X704	1	Q235-A	6.03		
图样标记					重量	比例	
设计					7.90	1:1	
校对							
审核							
共 张					第	页	

N-TGD400.1.6

焊接件



德欧环保  
DEDUHUANBAO  
环保社会 生态中国