


FU500-02-01-402



标准节中此两孔不加工

技术要求
1. 去除毛刺
2. 涂防锈漆一道

				角 钢 法 兰				FU500-02-01-402			
								Q235 63X63X6			
标记	处数	更改文件号	签	字	日	期	图 样 标 记		重 量	比 例	
设 计	李 连 通		标 准 化				图 样 标 记		3.5	1 : 3	
校 对			批 准				图 样 标 记				
审 核	秦 海 波						图 样 标 记				
工 艺	刘 飞		日 期				图 样 标 记				

