



技术要求:

1. 焊缝要求美观,外表无焊渣,对角线尺寸误差 $\leq 4\text{mm}$.
2. 焊接质量应符合JB3926-85技术条件的有关规定.
3. 法兰面要求平整,焊缝打磨平,
4. 去毛刺,锐边倒钝.

序号	图号	名称	数量	材料	单重	总重	备注	
2		角钢 L100X10X748	2	Q235-A	22.68			
1		角钢 L100X10X2000	2	Q235-A	60.48			
地脚法兰							N-TGD400.1.2-3	
图样标记							重量	比例
							83.16	1:1
共 张							第 页	